

龙岩市永定区交通运输局文件

永交法〔2026〕9号

龙岩市永定区交通运输局关于 2026 年交通运输行业市场主体第一轮“双随机、一公开”检查情况的通报

局属各单位、各股室：

根据《龙岩市永定区交通运输局关于 2026 年第一轮双随机抽取结果及有关事项的通知》（永交法〔2026〕7号）文件要求，我局组织随机抽取的相关执法人员于5月6日—5月29日对随机抽取的21家市场主体进行检查，其中：道路运输市场19家、水路运输市场1家、邮政寄递企业1家。现将检查情况通报如下：

一、检查存在的问题

第一组：

- 1.永定区云兴轮胎店：灭火器失效。
- 2.永定区谢永强轮胎店：废旧物品随意堆放、存在脏乱现象；

线路布置不规范。

3.永定区胡顺杰轮胎店：暂未发现问题。

4.永定区古巴轮胎电焊店：灭火器有两瓶失效。

5.龙岩市顺心汽车运输有限公司（危货）：暂未发现问题。

第二组：

6.永定区小刘汽车美容中心：暂未发现问题。

7.永定区靓车坊小车维修中心：有个灭火器失效。

8.永定区鸿兴汽车外观修理店：暂未发现问题。

9.龙岩市裕鑫物流有限公司：暂未发现问题。

第三组：

10.永定区龙顺油泵调试店：维修经营许可备案表无法现场提供；配件采购台账未登记建立。

11.永定区小苏汽车维修店：现场无法提供经营许可备案表；灭火器未及时维护保养。

12.龙岩市荣祥物流有限公司：车辆技术档案查阅发现闽FB0301号车二级维护超期。

13.龙岩市鑫驰快递服务有限公司：员工扫码枪充电线破损。

第四组：

14.永定区赖师小车服务中心：暂未发现问题。

15.永定区永定区豪阳汽车修理厂：废弃机油存放不规范。

16.龙岩市永定区龙发物流有限公司：暂未发现问题。

17.永定区东桥机动车驾驶培训有限公司：暂未发现问题。

第五组：

18.永定区锦西轮胎店：现场工作场所存在纸箱、废胎等，较杂乱，未及时清除。

19.永定区永同辉车身修理场：现场工作场所较凌乱。

20.福建龙洲集团股份有限公司永定分公司：闽FY2690 客车5月2日完成二级维护作业，维护作业记录未及时归档。

21.永定龙湖航运有限公司：缆绳松动，不够紧。

二、整改要求

请各检查小组根据各自职责要求督促所辖市场主体对通报的问题认真抓好整改落实，整改落实情况于6月10日前分别报送至局相应监管股室、部门，并报局法规股备案。

三、下一步工作要求


各相关市场主体要进一步落实安全生产主体责任，针对存在问题要举一反三，切实强化安全意识，认真履行市场主体安全监管职责。

龙岩市永定区交通运输局

2026年6月1日



（此件主动公开）



龙岩市永定区交通运输局人秘股

2026年6月1日印发
