

龙岩市生态环境局

现场检查（勘察）笔录

时间起讫：2026年3月19日9时20分至2026年3月19日10时20分

地点：龙岩市永定区凤城街道东大街289号

被检查（勘察）人名称或姓名：中石化森美（福建）石油有限公司龙岩永定东门加油站

现场负责人：邱富洲 电话： 身份证号码：

工作单位：中石化森美（福建）石油有限公司龙岩永定东门加油站 职务：现场负责人

检查（勘察）人及执法证编号：张根书 13080015099、江俊华 13080015320

记录人：江俊华 13080015320

这是我们的执法证件（执法证编号：张根书 13080015099、江俊华 13080015320）。

请过目确认： 我确认对身份无异议，邱富洲

今天我们依法进行检查并了解有关情况，你应当配合调查，如实提供材料，不得拒绝、阻碍、隐瞒或者提供虚假情况。如果你认为检查人与本案有利害关系，可能影响公正办案，可以申请回避，并说明理由。请确认：已听清不申请回避，邱富洲

现场情况：2026年3月19日，我局执法人员张根书、江俊华根据2026年第一季度“双随机”任务安排，对中石化森美（福建）石油有限公司龙岩永定东门加油站开展现场检查，检查情况如下：

1、该加油站有办理工商营业执照（统一社会信用代码 91350800662844376X），2023年7月25日取得了排污许可证（许可证编号：91350800662844376X001U），有效期从2023年7月31日至2028年7月30日止；2007年5月31日通过竣工环保验收。

2、检查时，该加油站正常运营，其工艺为：油罐车→卸油口→地下油罐→加油机→车辆油箱；加油站委托河南启环检测技术有限公司、福建闽科测试技术研究院有限公司、福建豪辰检测技术有限公司出具的检测报告（报告编号：QHJC2025070817、MKCS-HJ-2500053、HCJC2025093029）显示该加油站厂界噪音和油气回收系统检测均达标；现场建有截油沟、危废贮存间，未发现环境违法行为。

3、执法人员现场检查、拍照取证均在该加油站现场负责人邱富洲全程陪同下进行。

（以下空白）

被检查（勘察）人或现场负责人确认意见：此笔录内容无误，情况属实。

被检查（勘察）人或现场负责人签字：邱富洲 2026年3月19日

检查（勘察）人签字：张根书、江俊华 2026年3月19日

记录人签字：江俊华 2026年3月19日

参加人签字： 年 月 日